

EXAMEN : 10 SEPTIEMBRE 2001
 Escribe tu nombre en todas las hojas

- (0.5 puntos) Desea estudiarse la relación entre la variable $Y = \text{Permeabilidad intrínseca}$ (de varias mezclas de hormigón armado) y la variable $X = \text{"Resistencia a la compresión"}$. Los datos obtenidos en 7 observaciones fueron:

X	1	1.5	2.5	3	4	4.5	5
Y	45	45	53	58	64	70	83

- Calcula: \bar{x}, \bar{y}
- Calcula la recta de regresión de la variable Y sobre la X , sabiendo que $\sum x_i^2 = 79.75$, $\sum y_i^2 = 26108$, $\sum x_i y_i = 1405$
- ¿Cómo calificarías la calidad del ajuste? Basa tu respuesta en alguna medida estadística.
- Predice el valor de Y si $X = 2$
- (1 punto) En una operación de llenado automático, la probabilidad de que el volumen de llenado sea incorrecto es 0.001 cuando el proceso se realiza a baja velocidad. Cuando el proceso se efectúa a alta velocidad, la probabilidad de un llenado incorrecto es 0.01. El 30% de los contenedores se llenan cuando el proceso se efectúa a alta velocidad, mientras que para el resto de contenedores, el proceso se lleva a cabo a baja velocidad.
 - ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un contenedor lleno con un volumen incorrecto?
 - Si se encuentra un contenedor lleno con un volumen incorrecto, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido llenado cuando el proceso se realizaba a alta velocidad?
- (1 punto) Se inspeccionan las superficies inferior y superior de una parte de hierro fundido. Se define la variable aleatoria X como el número de superficies rugosas. Los valores posibles de X son: 0, 1 y 2. Determina el valor de k para que la siguiente función sea una función de probabilidad:

x_i	0	1	2
$f(x_i)$	0.7	k	0.1

 - Calcula la media, $\mu = E(X)$ y la varianza, $\sigma^2 = Var(X)$ de X .
 - Si $Y = -100X$ es la variable que indica las pérdidas por reparar la pieza, determina: $E(Y)$ y $Var(Y)$.

Proceso A	8.1	9.3	8.7	7.5	9.0	7.3	8.8	7.5
Proceso B	9.2	8.1	6.9	7.9	6.5	9.0		

- i. Hay diferencia significativa entre las elasticidades medias de ambos procesos? Emplea el contraste de hipótesis conveniente y razona tu respuesta.
 (Tomad 0.05 nivel de significación y suponed normalidad e igualdad de varianzas).

- Se inspeccionan las superficies inferior y superior de una parte de hierro fundido. Se define la variable aleatoria X como el número de superficies rugosas. Los valores posibles de X son: 0, 1 y 2. Determina el valor de k para que la siguiente función sea una función de probabilidad:

x_i	0	1	2
$f(x_i)$	0.7	k	0.1

- Calcula la media, $\mu = E(X)$ y la varianza, $\sigma^2 = Var(X)$ de X .
- Si $Y = -100X$ es la variable que indica las pérdidas por reparar la pieza, determina: $E(Y)$ y $Var(Y)$.